FOTO 1 – Pozzo p15. L'ingresso del pozzo è in dolomie. Si noti la forte erosione regressiva subita dalla parete.



FOTO 2 – Pozzo p5. Parte laterale, di chiusura della sezione trasversale del pozzo, nella zona d'imbocco. Si noti il progressivo restringimento "a fessura" del pozzo marcato da solchi (al centro) e lame (a destra).



FOTO 3 – Pozzo p8. Popolazione di impronte di corrente del tipo "scallops" sulla parete aggettante del pozzo. Si notino i filoncelli di calcite (indicati dalle frecce) in rilievo a dimostrazione che la dissoluzione agisce anche attualmente, cioè in tempi successivi alle genesi delle impronte.



FOTO 4 - Forra gE. Microcanale di volta, impostato su fratture, sul soffitto della forra.



FOTO 5 – Onde di erosione crestate secondo il verso della corrente (indicato dalla freccia) nel solco orizzontale d'erosione "sospeso" sopra il pozzp p9.

FOTO 6 – galleria gC. Il pavimento è costituito da una "soletta" di concrezione calcitica a copertura del riempimento argilloso attualmente in fase di assorbimento. Dalla foto risulta evidente l'esiguo spessore della concrezione e l'abbassamento del sottostante deposito di riempimento.

FOTO 7 – Galleria gC. Cedimento del pavimento, costituito da un costello calcitico (C), per evacuazione delle argille sottostanti; si noti l'inclinazione della grossa stalagmite al centro della foto. Ciò dimostra la fase attuale di erosione dei sedimenti di riempimento.

FOTO 8 – Galleria gC. Mensola di concrezione nella parte superiore della galleria, alla quota d'imbocco del pozzo p7. Si tratta di un relitto di copertura calcitica dei sedimenti argillosi ci cui rimangono tracce isolate sulle pareti e sotto la mensola.

FOTO 9 - Pozzo p13, al fondo. Approfondimenti per dissoluzione lungo i piani ss nelle dolomie mm ritmiche della Unità Geomorfologica 1.



FOTO 10 – Pozzo p11, al fondo. Micro e macrofratture di dissoluzione su dolomie vacuolari con venute calcitico-limonitiche della Unità Geomorfologica 2.



FOTO 11 – caverna Lindner, parte superiore della parete NE, la grande colata calcitica, unica nell'Abisso.



FOTO 12 – Forra gE. Piccole marmitte di erosione (il bordo è indicato dalle frecce) sul fondo della forra.

FOTO 13 – Pozzo p8. “Lustrature” interrotte da sottilissime crestine verticali (spartiacque di attuali scorrimenti di acque di infiltrazione e di condensazione interna) sulla parete versante del pozzo, poste esattamente in corrispondenza delle impronte di corrente illustrate nella foto 3. ‘apparente cribrosità della parete è dovuta alla deposizione di veli di fango.