

FOTO 14 – Pozzo p3. Il pozzo è impostato su di una sola grande frattura (in basso); sul piano della stessa frattura si è sviluppato un camino (in alto della foto).

FOTO 15 – Pozzo p8. Ponte naturale nella parte superiore del pozzo. Si noti la grande frattura su cui è impostata questa parte del pozzo e le cavità verticali originatesi separatamente. Si tratta di un esempio assai significativo di come possa procedere, nelle fasi iniziali, l'evoluzione dei pozzi.



FOTO 16 – Pozzo p16, al fondo. Superfici cribrose, con cariature, per dissoluzione differenziata delle dedolomiti della Unità Geomorfologica 2. Al centro della foto una frattura incarnita ad andamento irregolare.

FOTO 17 – Pozzo p4, alla sommità. Inizio della formazione di lame strutturali ed astrutturali nei calcari più fortemente statizzati della Unità Geomorfologica 3.



FOTO 18 – Pozzo p4, alla sommità. Lame strutturali ed astrutturali: esasperazione morfologica dei processi erosivi-dissolutivi nei calcari più fortemente spatizzati dell'Unità geomorfologica 3.



FOTO 19 – Pozzo p8. Superfici cesellate da microforme (si noti il foro di dissoluzione indicato dalla freccia) nell'Unità Geomorfologica 4 a dimostrazione dell'intensità della dissoluzione.



FOTO 20 – Pozzo p9, alla sommità. I pozzo si è impostato secondto una grande frattura. Si noti inoltre la lama a peduncolo (indicata dalla freccia) e l'alta frequenza (sulla sinistra) di scanalature che dimostrano l'intensità della dissoluzione nelle micriti dell'Unità Geomorfologica 4.



FOTO 21 – Pozzo p9, alla sommità. Si notino i terrazzi (t) ai lati del pozzo (che testimoniano l'erosione regressiva subita dalla soglia di cascata posta al termine della forra gE – vedi fig. 7c) ed il conseguente arretramento della parete versante del pozzo sottostante.



FOTO 22 – Caverna Lindner, parte superiore, verso la parete NE. Si notino i grandi blocchi di crollo ricoperti da patine nerastre (al centro), talora semicoperti dal deposito sabbioso.



FOTO 23 – Caverna Lindner, parete S, parte inferiore. L'imbocco della galleria d'entrata (indicata dalla freccia) del F. Timavo è totalmente sommersa; si notino i segni lasciati dalla precedente piena.



FOTO 24 – Visione della caverna Lindner. Si noti la volta formata da grandi tetti corrispondenti ai banchi suborizzontali di dedolomiti; dalla volta vi sono delle venute d'acqua (indicate dalle frecce); è visibile un solco di ruscellamento inciso sulle sabbie della parete Ovest.



Foto 25 – Caverna Lindner, visione della parete Ovest. In basso (a sinistra) la confluenza nel F. Timavo di un solco di ruscellamento (indicato dalla freccia) inciso nelle sabbie.